

PEGA PARA CERÁMICA CON LÁTEX

Descripción

Es un adhesivo listo para usar con aditivos tipo latex, formulado para pega de enchape y piedra con el mínimo de desperdicio y máxima adherencia. Se produce en colores blanco y gris.

Información Técnica

Pega para Cerámica con Látex, es un producto adecuado para pegar cerámica esmaltada, mármol, piedra pulida o rustica, tabletas, en superficies verticales y horizontales. Los soportes de hormigón y mortero deben tener una superficie regular; de lo contrario deben nivelarse previamente con un mortero adecuado.

Ventajas y Beneficios

- Excelente adhesión y pega entre sustrato y enchape.
- Más poder de retención de agua, más manejabilidad al producto, evitando el desperdicio.
- Los elementos a pegar no requieren humedecimiento previo, solo deberán limpiarse con esponja o trapo húmedo.
- Por sus constituyentes químicos, se obtiene un pegante más cohesivo y retardado, alta resistencia y más flexibilidad.
- Gran facilidad de colocación por su excelente manejabilidad y fluidez.
- Los elementos a pegar no requieren humedecimiento previo, sólo deberán limpiarse con esponja o trapo húmedo.

PLANTA DE PRODUCCIÓN

- 📍 Calle 64 # 56 A 80 Chagualo
 - ☎ Tel (+574) 322 4252
 - 📷 @Procolmat_
 - 🌐 www.procolmat.com
- Medellín – Antioquia



PEGA PARA CERÁMICA CON LÁTEX

Forma de Utilización

Las aplicaciones del producto para instalar en superficies de revoque, ladrillo ó cerámica existentes, se recomienda su uso en interiores para pisos y paredes en cerámica, piedras y mármoles porosos.

Preparación de Superficies

Las superficies deben ser dimensionalmente estables, libres de fisuraciones y retracciones, deben estar libres de polvo, grasa o desmoldantes, sin partes sueltas o deterioradas, antes de enchapar.

Sobre superficies pintadas: pique bien la superficie y lave con agua y jabón, retirando residuos de polvo. DEJE SECAR, Proceda a la aplicación.

Sobre superficies de concreto: retire todo aceite, grasa y mugre dejados por desmoldantes u otros elementos sueltos o no firmes sobre el concreto al cual se va aplicar el PEGAFORT CERAMICA MAX®

Sobre cerámica ó superficies con baldosas: lavar con solución de agua y soda cáustica (1 parte de soda cáustica por 9 de agua). Revise que no haya baldosas sueltas; si las hay, resane con mortero tradicional; pique la superficie. Recuerde usar guantes y gafas de protección al manipular la soda cáustica.

Sobre revoque o pañete: el pañete debe de estar totalmente curado. Si existen grietas, resane con mortero convencional. Elimine grasas, aceite y mugre, residuos de polvo y arena, jabón, etc.

Sobre superficies con papel ó tapetes: arranque totalmente el papel o tapete. Retire el pegante con un solvente adecuado. Pique la superficie y retire el polvo. Lave con soda cáustica al 10% y enjuague con abundante agua, DEJE SECAR, y proceda con la aplicación.

Sobre superficies flexibles tipo Drywall placas de cartón – yeso ó aglomerados de cemento: Debe garantizarse que la superficie sea rígida, dimensionalmente estable y seguir las recomendaciones dadas por los fabricantes de estos sistemas. Se recomienda tener presente:

- Separación máxima de 41 cm. Entre ejes de perfilería.
- El espesor mínimo del perfil debe ser de 9.2 cm
- El calibre de la perfilería debe ser mínimo 20.
- El espesor mínimo de las placas debe ser mínimo de ½".

PEGA PARA CERÁMICA CON LÁTEX

Mezclado

Mezclar cinco volúmenes de Pega para Cerámica con látex Procolmat por dos de agua. Mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y de color uniforme de consistencia cremosa libre de grumos. En lo posible mezclar con un agitador eléctrico o neumático, preferiblemente de baja velocidad (300 r.p.m.). Se debe dejar reposar la mezcla aproximadamente durante 10– 15 minutos y revuelva nuevamente antes de realizar la aplicación. Extienda solo la cantidad que pueda cubrir de 10 a 15 minutos.

Precauciones

- No aplique Pega para Cerámica con látex Procolmat que ha comenzado a fraguarse, ni trate de arreglarlo adicionándole más agua.
- No mezcle con otros productos, la Pega para Cerámica con látex Procolmat® viene lista para usar, este hecho afectaría propiedades y resistencia del producto.
- Aplicar con llana dentada de abajo hacia arriba. Instale las piezas mientras la Pega para Cerámica con látex Procolmat® está húmeda y suave. Revise constantemente la capa de Pega para Cerámica con látex Procolmat aplicada; si este no se adhiere al contacto con el dedo, retírelo y aplique Pega para Cerámica con látex Procolmat® fresca.

Consumo

El consumo depende del formato del enchape, y de la superficie sobre la cual se va aplicar la Pega para Cerámica con látex Procolmat®. El consumo aproximado de acuerdo con el formato es como sigue:

Formato / cm.	Llana /Mm.	Consumo aprox.
11 x 11	4 x 4	2 kg. / m ²
20 x 20	6 x 6 ó 6 x 10	3 Kg. / m ²
30 x 30 y 33 x 33	10 x 10 ó 6 x 10	4 Kg. / m ²
40 x 40 y mayores	12 x 12	6 kg. / m ²

Especificaciones Técnicas

Pega para Cerámica con látex Procolmat® es una mezcla cementosa especialmente formulada para dar alta adherencia y manejabilidad para pega de cerámica y piedra en interiores.

Cumple con normas técnicas colombianas NTC 5572(Norma europea UNE– EN 1200), NTC 5573, NTC 5574 (Norma europea UNE– EN 1308), NTC 5575, NTC 5576 (Norma europea UNE– EN 1346),NTC 5577(Norma europea UNE– EN 1348)y la antigua norma técnica NTC 4382 para revestimientos cerámicos, cumple además con la norma Din. 18555 Part.

PEGA PARA CERÁMICA CON LÁTEX

- Densidad aparente: 1.4 Kg. /lt
- Tiempo abierto: Aprox. 15 – 20 minutos.
- Tiempo de rectificación: Máximo 20 minutos.
- Emboquillado: Min. 24 horas
- Transitable en carga: 12 horas después de su colocación.

Precauciones

- Los soportes cementosos deberán tener una edad mínima de 7 días
- Nunca se debe agregar agua cuando la mezcla se esté quedando endurecida en el recipiente de amasado. Prepare de nuevo Pega para Cerámica con látex Procolmat®.
- Las desviaciones en la planicidad del soporte deben de ser mínimas de 5mm, medida con regla de 2 metros.
- No es necesario humedecer la cerámica esmaltada previamente a la aplicación.
- La limpieza de las manos se hace con agua y jabón antes de que el producto haya endurecido. Se debe evitar el contacto con los ojos.
- Tener presente las juntas de dilatación/expansión.
- Durante la instalación debe evitarse la penetración de agua. Tenga previstas las protecciones finales con cornisas, lagrimales, goteros, etc.
- En condiciones extremas (mucho viento o altas temperaturas) se produce un secado más rápido de lo normal, formándose una película superficial en el pegante extendido, si este no se adhiere al contacto con el dedo, retírelo y aplique Pega para Cerámica con látex Procolmat® fresco.
- Sí no se utiliza todo el material del saco, debe cerrarse muy bien para almacenarlo.

Presentación

Pega para Cerámica con látex Procolmat®, se ofrece en sacos de 25 Kg. Resistente a la humedad, en color blanco y gris

Almacenamiento

Pega para Cerámica con látex Procolmat® puede conservarse sin deterioro alguno, en sus sacos originales, cerrados correctamente, lejos del calor excesivo y la humedad hasta por 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Asistencia Técnica

PROCOLMAT SAS
TEL: 322 42 52 – 311 6494540
procolmat@gmail.com
Ing. Químico Julio Hernando Rivera