

PEGA PARA CERÁMICA PREMIUM CON LÁTEX

Descripción

Es un adhesivo listo para usar con aditivos tipo latex, formulado para pega de CERÁMICA PREMIUM con el mínimo de desperdicio y máxima adherencia. Se produce en colores blanco y gris.

Información Técnica

Pega para CERÁMICA PREMIUM con Látex, es un producto adecuado para pegar cerámica y tabletas en superficies verticales y horizontales. Los soportes de hormigón y mortero deben tener una superficie regular; de lo contrario deben nivelarse previamente con un mortero adecuado.

Ventajas y Beneficios

- Cumple con la norma colombiana NTC 6050-1 y la NTC 6050-2
- Excelente adhesión entre sustrato y enchape.
- Más poder de retención de agua, mayor manejabilidad evitando el desperdicio.
- Los elementos a pegar no requieren humedecimiento previo, solo deben limpiarse con esponja o trapo húmedo.
- Por sus constituyentes químicos, se obtiene un pegante más cohesivo y retardado, alta resistencia y flexibilidad.
- Gran facilidad de colocación por su excelente manejabilidad y fluidez.

PLANTA DE PRODUCCIÓN


📍 Calle 64 # 56 A 80 Chagualo

☎ Tel (+574) 322 4252

📷 @Procolmat_

🌐 www.procolmat.com

Medellín – Antioquia



PEGA PARA CERÁMICA PREMIUM CON LÁTEX

Preparación de Superficies

Las superficies deben ser dimensionalmente estables, libres de fisuras y retracciones, deben estar libres de polvo, grasa o desmoldantes, sin partes sueltas o deterioradas, antes de enchapar. Sobre superficies pintadas: pique bien la superficie y lave con agua y jabón, retirando residuos de polvo. DEJE SECAR, Proceda a la aplicación.

Sobre superficies de concreto: retire todo aceite, grasa y mugre dejados por desmoldantes u otros elementos sueltos o no firmes sobre el concreto al cual se va aplicar el pegante para CERÁMICA PREMIUM con latex.

Sobre cerámica ó superficies con baldosas: lavar con solución de agua y soda cáustica (1 parte de soda cáustica por 9 de agua). Revise que no haya baldosas sueltas; si las hay, resane con mortero tradicional y después pique la superficie y luego proceda a realizar la aplicación.

Sobre revoque o pañete: el pañete debe de estar totalmente curado. Si existen grietas resane con mortero convencional. Elimine grasas, aceite y mugre, residuos de polvo y arena, jabón, etc.

Sobre superficies con papel o tapetes: arranque totalmente el papel o tapete. Retire el pegamento con un solvente adecuado. Pique la superficie y retire los excedentes de material. Lave con soda cáustica y enjuague con abundante agua, deje secar y proceda con la aplicación.

Sobre superficies flexibles tipo Drywall y placas de yeso cartón : Debe garantizarse que la superficie dimensionalmente sea estable, seguir las recomendaciones dadas por los fabricantes de estos sistemas.

Recomendaciones Técnicas

- Mezclar cinco litros de agua por cada saco de 25 kilogramos de PEGA PARA CERÁMICA PREMIUM con látex Procolmat o adicionar agua según lo prefiera el aplicador.
- Mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y de color uniforme de consistencia cremosa libre de grumos. En lo posible mezclar con un agitador eléctrico o neumático, preferiblemente de baja velocidad (300 r.p.m.).
- Dejar reposar la mezcla entre 5 y 8 minutos, revuelva nuevamente antes de realizar la aplicación.
- Revise la superficie a instalar para verificar limpieza, humedad y porosidad del sustrato para hidratar la superficie en caso de ser necesario

PEGA PARA CERÁMICA PREMIUM CON LÁTEX

Precauciones

- No se recomienda la aplicación de CERÁMICA PREMIUM sobre pegante cerámico seco superficialmente o que ha comenzado a fraguarse, ni trate de arreglarlo adicionando más agua ya que, esto genera mal desempeño en su adherencia final.
- No mezcle con otros productos la Pega para CERÁMICA PREMIUM con látex Procolmat®, este hecho afectaría propiedades y desempeño adecuado del producto.
- Aplicar con llana dentada siempre en un solo sentido y nunca en forma circular, realice un asentamiento de la pieza haciendo presión y luego aplique chipote uniformemente hasta conseguir la adherencia ideal.

Consumo

El consumo depende del formato del enchape, y de la superficie sobre la cual se va aplicar la Pega para Cerámica PREMIUM con látex Procolmat®. El consumo aproximado de acuerdo con el formato es como sigue:

Formato / cm.	Llana /Mm.	Consumo aprox.
11 x 11	4 x 4	2 kg. / m ²
20 x 20	6 x 6 ó 6 x 10	3 Kg. / m ²
30 x 30 y 33 x 33	10 x 10 ó 6 x 10	4 Kg. / m ²
40 x 40 y mayores	12 x 12	6 kg. / m ²

A tener en cuenta:

En formatos iguales o superiores a 30mm x 30mm debe de hacerse doble encolado, para garantizar que no haya burbujas y superficies sin contacto con el pegante.

Especificaciones Técnicas

Pega para CERÁMICA PREMIUM con látex Procolmat® es una mezcla cementosa especialmente formulada para dar alta adherencia y manejabilidad para pega de CERÁMICA PREMIUM y piedra en interiores. Cumple con normas técnicas NTC 6050 para pegantes tipo C1.

- Densidad aparente: 1.4 Kg. /lt – 1,6 Kg./lt
- Tiempo abierto: Aprox. 15 –25 minutos.
- Tiempo de humectación : Mínimo 20 minutos.
- Emboquillado: Min. 24 horas
- Transitable en carga: 24 horas después de su colocación.
- Retención de agua : mínimo 96%.
- Resistencia a la tracción: 0,8 Mpa.

PEGA PARA CERÁMICA PREMIUM CON LÁTEX

Precauciones

- Los soportes cementosos deberán tener una edad mínima de 7 días
- Nunca se debe agregar agua cuando la mezcla se esté quedando endurecida en el recipiente de amasado. Prepare de nuevo Pega para Cerámica PREMIUM con látex Procolmat®.
- Las desviaciones en la planicidad del soporte deben de ser mínimas de 5mm, medida con regla de 2 metros.
- No es necesario humedecer la cerámica esmaltada previamente a la aplicación.
- La limpieza de las manos se hace con agua y jabón antes de que el producto haya endurecido. Se debe evitar el contacto con los ojos.
- Tener presente las juntas de dilatación/expansión.
- Usar las cruceas de separación recomendadas para cada formato.
- Durante la instalación debe evitarse la penetración de agua. Tenga previstas las protecciones finales con cornisas, lagrimales, goteros, etc.
- En condiciones extremas (mucho viento o altas temperaturas) se produce un secado más rápido de lo normal, formándose una película superficial en el pegante extendido, si este no se adhiere al contacto con el dedo, retírelo y aplique Pega para Cerámica PREMIUM con látex Procolmat® fresco.
- Si no se utiliza todo el material del saco, debe cerrarse muy bien para almacenarlo.

Presentación

PEGA PARA CERÁMICA PREMIUM con látex Procolmat®, se ofrece en sacos de 25 Kg. Resistente a la humedad, en color blanco y gris

Almacenamiento

PEGA PARA CERÁMICA PREMIUM con látex Procolmat® puede conservarse sin deterioro alguno, en sus sacos originales, cerrados correctamente, lejos del calor excesivo y la humedad hasta por 6 meses a partir de la fecha de fabricación.

Asistencia Técnica

PROCOLMAT SAS
TEL: 322 42 52
CEL: 3127414719
EMAIL: procolmat@gmail.com